

## MEDIENINFORMATION

Heusenstamm, 28.10.2026

### **Bad Heusenstamm vorübergehend geschlossen**

Technischer Defekt an der Chlor-Treibwasserpumpe – Reparatur dauert voraussichtlich mindestens eine Woche

Das Bad Heusenstamm in der Jahnstraße 50 bleibt ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. Grund ist ein technischer Defekt an der Chlor-Treibwasserpumpe des großen Sportbeckens. Dadurch kann das Chlor derzeit nicht mehr wie vorgesehen ins Becken befördert werden. Da eine ordnungsgemäße Wasseraufbereitung und die damit verbundene Wasserqualität für die Gesundheit der Badegäste unerlässlich ist, ist ein Badebetrieb aktuell nicht möglich.

Das Schwimmbad-Team steht bereits mit der zuständigen Wassertechnik in Kontakt. Eine Ersatzpumpe wird bestellt. Wie lange es dauert, bis sie geliefert, eingebaut und die gesamte Anlage wieder ordnungsgemäß in Betrieb genommen werden kann, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Nach aktueller Einschätzung bleibt das Bad voraussichtlich mindestens eine Woche geschlossen. Sobald feststeht, wann der Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann, informiert die Stadt über ihre Kommunikationskanäle.

**936 Zeichen (mit Leerzeichen)**